

Datum: 28.03.2022

Notfallplan

Betrieb:
Linhardt GmbH
Zeulenrodaer Straße 49
07952 Pausa-Mühltroff

Bearbeiter: Jacqueline Hocke
Verantwortlich: Werksleitung
Arbeitsbereich: Werk Pausa

Freigegeben von:



Anwendungsbereich

Stromausfall

Wichtige Telefonnummern

- Schichtelektriker 037432 - 605 678
- Andy Werner 0162 - 2525 055
- Techn. Leitung/
Maria Handrick 01515 - 4453557
- Werksleitung/
Julia Schröder 01511 - 2523 885
- Störstelle TEN 0361 – 7390 7390 oder 0800 – 6861 166

Ablauf bei Störung

1. Wo ist die Ursache des Stromausfalls (Trafostation Alt- oder Neu, Niederspannungshauptverteilung)
2. EDV verständigen ... „444“
3. Weitere Suche nach der Ursache des Stromausfalls – entsprechende Personen bzw. Stellen verständigen
4. **Vor Zuschaltung des Stromes**
 - Hauptschalter der Kompressor-Verteilung und Kompressoren ausschalten
 - bei längerem Stromausfall (>20 Min.) Info an Einsteller – Alle Hauptschalter an Linien aus
5. **Nach Stromzuschaltung**
 - Kompressor einschalten
 - Leistungsschalter an Linien wieder einschalten
 - Kontrolle Gaszentrale, ggf. mechan. Auslösung entriegeln
 - Umschalten EDV auf Versorgernetz... EDV verständigen „444“
 - Anlagenstörungen (Heizung, Lüftung, etc. beseitigen)
10. Bei über 1 Stunde ges. Produktionsausfall - Info an Werksleitung ggf. GF

