

**Bearbeiter:**  
**Verantwortlich:**  
**Arbeitsbereich:**

Schötz  
Werksleitung  
Werk Viechtach

Freigegeben von:



## Anwendungsbereich

### Ausfall oder Störung der Gasversorgung

#### Wichtige Telefonnummern

- |                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| • Gierl Helmut   | 09942/6895    | 015254598662 |
| • Rankl Patrick  | 09942/951-913 | 015121278790 |
| • Bayernwerk Gas | 01802192081   |              |
| • Werkschutz     | 09942/951-966 |              |

#### Ablauf bei Störung

##### Ruhe bewahren !

1. Wo ist die Ursache, Störung ? (Schichtelektriker)
2. Bei Verdacht auf Gasleckage, sofort den Gashahn der entsprechenden Anlagen schließen und Vorgesetzten verständigen.
3. Bei Gefährdung Mitarbeiter evakuieren und Hauptgashahn im Keller schließen.
4. Steht Gasdruck an der Gasstrecke / Produktionslinien an?
5. Störungsentriegelung und Maßnahmen bei weiteren Störungen Info und Absprache mit Rankl / Gierl / Bayernwerk Gas
6. Bei über 1 Stunde ges. Produktionsausfall - Info an Werksleitung ggf. GF